



8

大破した商務印書館




屋家トーリクンコ筋鐵たし潰全 9

[illegible]

4

屋根を貫いた爆弾孔



12

恐るべき爆彈の威力



13

火災こそ怖し！




10

鐵道線路の被

11

木造家屋と爆彈



7

ビルは何階が安全か？



5

爆彈は側壁からも飛込む



6

側壁の爆弾孔

これも鐵路當局の圖算の誤謬による大穴の一つ、土庫裏で敵が防壁した二階の窓、土庫裏が命中して室内で炸裂し、窓に見える通り、鐵道コンクリートの構えをねじ曲げ、梁を落し、室内に猛威を振つてゐる。孔の向うに見えるのは道路一つを隔てた英界のホテル

木造大園が歴史的中興を受けなければ勿論百年自來である。しかし權勢の威力は割合に尾郛的なものであるから、御成金から少し離れたるに、木造家當も、御成金を免れることが出来る。御成金は依然に保護され大増殖の一角で辛くも保護を免れる。木造家當の一列

